



**CampuStore Srl - Società benefit**  
Via Villaggio Europa, 3  
36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy  
R.I. VI, C.F. e P.IVA: 02409740244  
Codice SDI: W7YVJK9

# VERBALE DI COLLAUDO

**DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:**

## I SOTTOSCRITTI

**Cognome e Nome in stampatello.**

Firma (leggibile)

- 1) Di Mauro Egidio
- 2) Lo Greca Liana
- 3) Lo Scaro Leonardo

*James R. Gump*

Dichiarano che: i colli erano sigillati ☒ N. colli: 2  
i colli erano aperti ☐

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 19 dalle ore 15:00 alle ore 20:00

nella sezione (o nelle sezioni) n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**EVENTUALI ANNOTAZIONI:**

---

---

---

---

---


**DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE/INSTALLATORE:**

**FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO**

**Cognome e Nome in stampatello**

Firma (leggibile)

- 1) Emerilli Alfio Francois  
2) /

TORRE:  Firma (leggibile)

PAG.  
2

**Verbale N. 834****Cliente: W31261**



CampuStore Srl - Società benefit  
Via Villaggio Europa, 3  
36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy  
R.I. VI, C.F. e P.IVA: 02409740244  
Codice SDI: W7YVJK9

VERBALE DI COLLAUDO N. 834

In data 19/05/2025 presso i locali di : W31261 ISTITUTO COMPRENSIVO - SANTO CALI'  
VIA S. ANTONINO 12  
95015 LINGUAGLOSSA (CT)

Vs. Rif.: 834 05/05/2025  
CIG: B63A3A0083 CUP: G39I24001690002 N. PREVENTIVO: 94342

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale da noi fornito e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
356689	OC 10758 AULA MIRI - SCUOLA BASE (5 ANNI) - BANDO SICILIA Che include:	1,00
		L
		L
		C
		L

## ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

### PRE-INSTALLAZIONE a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)

☒ Si    ☐ no, \_\_\_\_\_

- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc...)

☒ Si    ☐ no, \_\_\_\_\_

- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo

☒ Si    ☐ no, \_\_\_\_\_

Cognome e Nome in stampatello

EXERILLI ALFIO FRANCOIS

Firma leggibile dell'installatore



### POST-INSTALLAZIONE a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)

☒ Si    ☐ no, \_\_\_\_\_

- E' stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante

☒ Si    ☐ no, \_\_\_\_\_

- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola

☒ Si    ☐ no, \_\_\_\_\_

Cognome e Nome in stampatello

EXERILLI ALFIO

RITA PAGANO

Firma e Timbro della Scuola

Ciente: W31261

Allegato al Verbale N. 834

